

附件 1

县（市、区）地质灾害隐患点 认定申报表

位置	云松县（市、区）松槽乡（镇）文兴村不登木组		
发生时间	2023年 8 月 30 日 时 分		
隐患点类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 地裂缝 <input type="checkbox"/> 其他		
威胁对象及资产	2 户 6 人, 50 万元	隐患点规模	
发现渠道	<input type="checkbox"/> 地质灾害调查 <input checked="" type="checkbox"/> 巡查、排查 <input type="checkbox"/> 群众上报 <input type="checkbox"/> 其他		
申报人意见	2023年以来降水增多,造成房前屋后,多处大面积塌方房子后面公路下方已有两道明显裂痕,离房子不到五十米处,出现大面积滑坡,对农户造成很大安全隐患。 签章: 2024年7月11日		
联系人	杨军译	联系电话	15198365793.
县级自然资源主管部门受理意见	<input checked="" type="checkbox"/> 受理 <input type="checkbox"/> 不受理 经办人（签字）：  盖章（签字）：  2024年7月11日		

注：县级自然资源主管部门不受理的情形，应当告知申报人应补充完善资料内容。

附件 2

云龙 县(市、区)地质灾害
隐患点调查认定表

位 置	云龙 县(市、区)挂槽乡/镇文兴村下坠自然村 组		
隐患点名称	下坠冲滑坡	坐标	经度: 99°15'24.58" 纬度: 26°8'41.63"
确定隐患类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 地裂缝 <input type="checkbox"/> 其他_____		
发生(发现)时间	2023年8月5日16时05分		
规模方量(或一次冲出物)		规模等级	<input type="checkbox"/> 特大型 <input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型
威胁对象及资产	2户6人, 50万元	险情等级	<input type="checkbox"/> 特大型 <input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input checked="" type="checkbox"/> 小型
调查资质单位 信息	单位名称	云南省自然资源厅三-0队	
	资质类别及等级	甲级	证书编号 530020231110057
	单位法人	刘明勇	联系电话 0872-2320310
	单位地址	云南省大理市苍山路535号	
	负责人及电话		调查时间 2024年1月26日
认定内容	调查核实报告	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	责任主体 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	责任主体的行业主管部门	<input checked="" type="checkbox"/> 自然资源 <input type="checkbox"/> 住建 <input type="checkbox"/> 发改 <input type="checkbox"/> 水利 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 交运 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 工信 <input type="checkbox"/> 文旅 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	防治措施建议	<input type="checkbox"/> 群测群防 <input type="checkbox"/> 监测预警 <input type="checkbox"/> 工程治理 <input checked="" type="checkbox"/> 搬迁避让 <input type="checkbox"/> 其他_____	
调查核实报告 结论	 调查单位(盖章): 2024年7月17日		
现场与论证情况	经办人(签字): 杨林波 盖章(签字): 2024年7月17日		
县级自然资源主 管部门受理意见	<input checked="" type="checkbox"/> 认可 <input type="checkbox"/> 不认可 经办人(签字): 杨林波 盖章(签字): 2024年7月17日		

注: 县级自然资源主管部门不认可的情形, 应当说明理由。

云龙县地质灾害隐患点监测员推荐表

隐患点名称	下登木	所属自然村	文兴村
隐患点类型	滑坡	险情等级	
监测员（一）姓名	侯齐云	手机	18987225253
身份证号码	532929198408221311	性别	男
监测员（二）姓名	罗务志	手机	15125051181
身份证号码	532929198512031120	性别	
村民委员会意见： <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">符合地质灾害隐患点监测员推荐条件，同意上报审批。</p> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">  (单位盖章) 2024年7月11日 </div>			
乡镇人民政府审批意见： <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">同意上报审批。</p> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">  (单位盖章) 2024年7月11日 </div>			

注：1、推选人员程序为经村民大会或户主会公开推选后，报村委会认可，乡镇人民政府审批；2、地质灾害监测员须具备一定的文化程度，身体健康，责任心强，群众认可。3. 表格由各县存档，无需上报。